



DESCRIÇÃO

Esmalte com acabamento tipo ferro forjado.

UTILIZAÇÃO

Esmalte para aplicação directa sobre ferro, exterior ou interior. Graças às suas características especiais, com pigmentos anti-corrosivos de alta qualidade não é necessária a aplicação de primário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor – Cinzento (outras sobre pedido)

Aspecto da película seca – Acetinado com aspeto forja

Extracto seco - +/- 62 %

Massa volúmica (g/cm³) – 1,2 +/- 0.01

Viscosidade Din 4 – 120 segundos

Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 1 horas

Duro - 24 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Metais ferrosos - Preparar a superfície para que se apresente isenta de ferrugem, poeiras, gorduras e outros contaminantes, e depois efectuar uma limpeza cuidadosa com diluente adequado.

Metais não ferrosos - Preparar o metal de modo que se apresente isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes, efectuando uma limpeza cuidadosa com diluente adequado. Aplicar uma demão de Primário Galvi-PRI.

Superfícies previamente pintadas - Se estiver em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com diluente para remover gorduras ou outros contaminates. Se a pintura não se encontrar em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa usando Decapante.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicar duas a três demãos diluídas a 5% com Diuente Sintético (á trincha caso á pistola diluir 10-15%)

RENDIMENTO TEÓRICO

6-8 m² por demão

ESPESSURA RECOMENDADA

100 a 125 microns por demão



DILUIÇÃO

Utilizar o nosso Dil. Sintético

Intervalo entre mãos

Pelo menos 12 horas

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa

ARMAZENAGEM

A área a armazenar deve ser fria e bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas. Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem a partir da data de fabrico, cheias e bem fechadas. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40) °c.

PRECAUÇÕES

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças. Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

